














Reparatur
Velux Rollo Ersatzteil:
Unterstab -schiene & Schnur austausch







DKL/DKV/DKX
DG/DJ/RFL

